























Zoo HLUBOKÁ

Číselné označení dle plánu	Název	Přístupnost pro osoby na vozíčku	Přístupnost pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením	Poznámka	Stanovisko příspěvkové organizace
1	Pokladna			Chybí indukční smyčka.	<b>Bude realizováno</b>
2	Austrálie			Povrch z hrubých kamenů se velkými spárami, šířka vstupu do expozice pouze 80 cm, plastové žaluzie neprůchodné bez asistence,	Popsán noční pavilon v rámci expozice Austrálie. Noční pavilon je koncipován nevhodně pro osoby tělesně postižené. <b>Nelze upravit.</b>
3	Amerika - Koati			nedostatek akustických a hmatových prvků	<b>Nebude realizováno</b>
4	Pavilon Matamata			Průchod 70 cm, v nejširším místě 1,1 m, povrch má vydrolený beton.  nedostatek akustických a hmatových prvků	Beton není vydrolený,  Bez komentáře
5	Medvěd hnědý			Ve vchodu nepřístupný sklon, sokl u vyhlídky zabraňuje přístupu k expozici	Objekt bude v roce 2023 rekonstruován
6	Malá Afrika			bez akustických a hmatových prvků	<b>Bez komentáře</b>
7	Lemur Kata			Informační tabule je příliš vysoko a na špatném místě (kola zapadají do škvír),	Kolaudováno v roce 2010 bez závad. Až bude nutné provést rekonstrukci lávky, bude k připomínce přihlédnuto.






## VÝSTUPY MAPOVÁNÍ

				bez hmatových a akustických prvků	<b>Bez komentáře</b>
8	Bažantnice			Nepřípustné sklony, velká fyzická náročnost při přístupu. Bez akustických a hmotových prvků	V hodnocení došlo asi k nějakému omylu. Bažantnice je bez bariér i sklonu. <b>Bez komentáře</b>
9	Vydra, Ryby			Informační tabule vy výšce 1,6 m (správně 1,25 m)	Vydry jsou přístupné stejně jako bažantnice. Mají jeden společný chodník. Bez bariér.
10	Kočkodan			bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>
11	Sika vietnamský			Interaktivní expozice „Roh nebo paroh“ – umístěna daleko od cesty	Při výměně interaktivního prvku (ne expozice) bude přihlédnuto k připomínce.
12	Jeřáb popelavý			bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>
13	Osel/ kůň domácí			bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>
14	Kolpík, kvakoš			bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>
15	Divadlo			bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>
16	Dětské hřiště			Rozdíly povrchů u vchodu více než 4 cm!	Bude řešeno
17	Sovy			Uličky příliš úzké – neprojde elektrický vozík, nevhodný povrch (dláždění kameny), bez	V současné době v rekonstrukci.













**VÝSTUPY MAPOVÁNÍ**

				hmatových prvků – Braillové písmo	
18	Jezevčí skály			Vstup přes 2 schody (5cm, 9cm), naprosto nevhodný povrch, do kterého se boří kolečka (kočár i vozík), vysoká přechodová lišta, za dveřmi umístěný smrk – zužuje průchod. Bez hmatových prvků – Braillové písmo	Již došlo k výměně štěpky za umělou hmotu.  <b>Bez komentáře</b>
19	Český les			1. dveře průchod 76 cm – druhé křídlo nejde otevřít, je zajištěno šroubem, 2. dveře 74 cm, schod 7,5cm, druhé křídlo zajištěno zámkem, lávka šířka 1,1 m – spáry i více než 7 cm – <b>NEBEZPEČNÉ I PRO PODPATEK, HŮL</b> Bez hmatových prvků – Braillové písmo	Nová lávka  <b>Bez komentáře</b>
20	Ředitelství	NEHODNOC ENO	NEHODNOC ENO	Nezajištěn přístup	
21	Vzdělávací centrum			Pro osoby na vozíčku nepřístupné, bezbariérové WC je umístěno v budově!!!!  Bez hmatových prvků – Braillové písmo	Pro skupiny vstup z druhé strany bez bariér.
















**VÝSTUPY MAPOVÁNÍ**

					<b>Bez komentáře</b>
22	Výstavní prostor			Bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>
23	Vlk, rys	 		Schodiště je velmi nebezpečné (chybí zábradlí na obou stranách, bez přesahu, nejde pevně uchopit rukou, pod schody není záložka, není označena podesta ani první a poslední schod).  Z druhé strany expozice viditelná a přístupná z úrovně terénu.  Bez hmatových prvků – Braillové písmo	Vyhlička je pro tělesně postižené nepřístupná. Označeno tabulkou.  <b>Bez komentáře</b>
24	Orel skalní			Bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>
25	Kamzík horský			Bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>
26	Svišť horský			Bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>
27	Rosomák			Bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>
28	Tygr ussurijský			Z jedné strany není vidět přes zeď,  Zajímavý interaktivní profil tygrova jazyka.	Expozice je pohledově koncipována na stranu bez bariér.















**VÝSTUPY MAPOVÁNÍ**

29	Sup mrchožravý			Bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>
30	Jeřáb panenský			Bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>
31	Medvěd plavý			<p>Rampa je bez asistence nesjízdná, schody mají neoznačené podesty, nevyhovující zábradlí.</p> <p>Prosklená vyhlídka umožňuje výhled i pro osoby menšího vzrůstu a na vozíku.</p> <p>„Přístup k expozici je i z druhé strany (neoznačeno).</p> <p>Bez hmatových prvků – Braillové písmo</p>	<p>Popsán průchod do vyhlídky, která opravdu není určena osobám se zdravotní postižením.</p> <p>Označeno upozorněním.</p> <p>Na druhé straně se nachází bezbariérová vyhlídka a do expozice je vidět z celé přední části bez bariér.</p> <p><b>Bez komentáře</b></p>
32	Terária			<p>Průchod 110 cm dostatečný, betonový přechod za dveřmi tvoří přechod vyšší než 2 cm – obtížný přístup, Štěpka na zemi je bez asistence neprůjezdná, boří se.</p> <p>Bez hmatových prvků – Braillové písmo</p>	<b>Bez komentáře</b>
33	Sysel obecný			Bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>
34	Liška korsak			Bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>







**VÝSTUPY MAPOVÁNÍ**

35	Antilopa jelení			Bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>
36	Restaurace			přístupná pouze zvedací plošinou s obsluhou (personál restaurace), nutno se předem nahlásit	Plošina je vybavena přivolávacím zařízením na obsluhu restaurace.
37	Dětské hřiště				
38	Kontaktní ZOO				
39	Los evropský			Mústek se vyznačuje různými povrchy, uvolněnými prkny s velkými škvírami (více než 3,5 cm). Bez hmatových prvků – Braillové písmo	Uvolněná prkna jsou průběžně utahována.  <b>Bez komentáře</b>
40	Pony			POZOR – dřevěná lávka mezi losem 39 a ponym 40 má nepřijatelný sklon, velké spáry a vysoké přechody, je tedy bez asistence nesjízdná.  Bez hmatových prvků – Braillové písmo	Na lávku bude umístěno upozornění, že je nevhodná pro vozíčkáře.  <b>Bez komentáře</b>
41	Bahňáci	 		Přechod přes dveře s odporem, další dveře „lítačky“ jsou velmi těžké a při směru do kopce velmi obtížné ovladatelné, dřevěná lávka s nepřijatelným sklonem a velké spáry – velmi	Byla provedena rekonstrukce lávky.

**VÝSTUPY MAPOVÁNÍ**

				nepříjemný průchod. Bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>
42	Plameňák růžový			Východ o šířce 76 cm, zavírací zařízení je seřizeno tak, že otevírání jde velmi ztuhla – bez asistence se není možné odtud dostat.	<b>Bez komentáře</b>
43	Pelikán			Bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>
44	Srnec, zajíc			Nájezd u přístupu má hrbol, který může způsobit převrácení vozíku, nebo dětského kočárku. Přístupové dveře jsou opatřeny se silným zavíracím zařízením.	Přístup je uzavřen pro všechny návštěvníky. Jedná se pouze o přístup k divadlu.
45	Koza gírgentánská			Bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>
46	Čápi			Bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>
47	Vodní ptáci			V některých místech zhoršená viditelnost (keře). Bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>
48	Surikata			Viditelná z obou stran. Bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>

**VÝSTUPY MAPOVÁNÍ**

49	Suvenýry			Bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>
50	Občerstvení			Bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>
51	Východ			Bez hmatových prvků – Braillové písmo	<b>Bez komentáře</b>

Kontaktní osoba pro osoby ZTP: .....